
Almacenaje de Cintas sensibles a la presión.

Las condiciones ideales de temperatura y humedad para almacenaje de cintas con adhesivo sensible a la presión son de **21°C y 50 % HRA.**

Como no siempre se dispone de depósitos acondicionados, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar estas cintas hasta el momento de uso:

- √ Conservar la cinta en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa.
- √ Evite depositar las cajas en el suelo, ya que el frío y/o humedad llegarán, con el tiempo, a la cinta afectando su desempeño.
- √ Es aconsejable también no depositar las cajas en los estantes próximos a techos exteriores, ya que la mayor temperatura acelerará el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.
- √ Se recomienda rotar el stock según la práctica “ Primero entrado, primero salido”.